

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO ARENS DE LLEDÓ
MUNICIPIO/S	ARENS DE LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	ARENS DE LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	214
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, C/CRETAS, 6
Año de construcción/renovación	1992
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC NIÑAS
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO ARENS DE LLEDÓ VTR LA CONTRADA GRIFO COCINA
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA RURAL LA CONTRADA CTRA CALACEITE KM 0.33
Año de construcción/renovación	2004
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO CARNICERÍA Mª JOSE
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERÍA Mª JOSE, CALLE LARGA, 3
Año de construcción/renovación	1988
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO PANADERIA ALBESA
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERÍA ALBESA, C/ZARAGOZA, 4
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC PANADERÍA
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO C/ALTA, 10
Año de construcción/renovación	1997
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO BAR SOCIEDAD
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR , AVENIDA DE CATALUÑA, 9
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	PVC Y COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	5
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO PANADERIA ALBESA, AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO COLEGIO, AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO CONSULTORIO MEDICO, AYTO ARENS DE LLEDO GRIFO BAR SOCIEDAD
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO BECEITE
MUNICIPIO/S	BECEITE
LOCALIDAD/ES	BECEITE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	550
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO BECEITE GRIFO FABRICA DE SOLFA
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL FABRICA DE SOLFA, C/ ARRABAL DEL PUENTE 16
Año de construcción/renovación	2008
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC HOMBRES
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO BECEITE GRIFO BAR LAS ERAS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LAS ERAS, C/ SAN ROQUE 23
Año de construcción/renovación	1975
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO BECEITE GRIFO GUARDERÍA MUNICIPAL
Nombre y dirección de la instalación interior	GUARDERÍA MUNICIPAL, C/ LA PESQUERA 4
Año de construcción/renovación	2006
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO BECEITE GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA ALGARS BECEITE, C/SAN ROQUE 8
Año de construcción/renovación	1987
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC NIÑAS
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO BECEITE GRIFO BAR PALAU
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR PALAU, C/SAN ROQUE, 19
Año de construcción/renovación	1991
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO BECEITE GRIFO RACO DEL TOSCA
Nombre y dirección de la instalación interior	RESTAURANTE RACO DEL TOSCA, AVENIDA DEL TOSCA, 1
Año de construcción/renovación	2001
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (7)	AYTO BECEITE GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA CONSTITUCIÓN, 1
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
RESULTADOS	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	AYTO BECEITE GRIFO BAR LAS ERAS, AYTO BECEITE GRIFO GUARDERIA MUNICIPAL, AYTO BECEITE GRIFO BAR PALAU, AYTO BECEITE GRIFO FABRICA DE SOLFA, AYTO BECEITE GRIFO AYUNTAMIENTO, AYTO BECEITE GRIFO COLEGIO.
Nº de muestras con incidencias	1
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	19/09/2022 BACTERIAS COLIFORMES 1UFC/100MI
Medidas correctoras adoptadas	CONTRAANALISIS Y CONTROL PREVENTIVO EN RED, RESULTADOS EL 20/09/2022 0UFC/100MI EN AMBOS ANALISIS

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO CRETAS
MUNICIPIO/S	CRETAS
LOCALIDAD/ES	CRETAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	563
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO CRETAS GRIFO BODEGA MAS DE TORUBIO
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGA MAS DE TORUBIO, C/ SAN ROQUE, 3
Año de construcción/renovación	1989
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO FREGADERO BODEGA
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO CRETAS GRIFO TORRE GACHERO
Nombre y dirección de la instalación interior	TORRE GACHERO, AVENIDA REINO DE ARAGÓN, 8
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO CRETAS GRIFO HORNO LLERDA
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO LLERDA, C/ FRANCISCO TURULL, 21
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO CRETAS GRIFO RESTAURANTE LA ERA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RESTAURANTE LA ERA, C/ LA CRUZ 70
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC CHICAS
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO CRETAS GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA ALGARS CRETAS C/ CRUZ 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC CHICAS

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO CRETAS GRIFO BAR CENTRO CULTURAL
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CENTRO CULTURAL C/ MAYOR 5
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (7)	AYTO CRETAS GRIFO CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, C/ CASTILLO
Año de construcción/renovación	2011
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO CONSULTORIO MEDICO
PUNTOS DE MUESTREO (8)	AYTO CRETAS GRIFO CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO CULTURAL, C/ MAYOR, 5
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (9)	AYTO CRETAS GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA DE ESPAÑA 1
Año de construcción/renovación	2013
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
RESULTADOS	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	AYTO CRETAS GRIFO HORNO LLERDA, AYTO CRETAS GRIFO COLEGIO, AYTO CRETAS GRIFO RESTAURANTE LA ERA, AYTO CRETAS GRIFO BODEGA MAS DE TORUBIO, AYTO CRETAS GRIFO TORRE GACHERO, AYTO CRETAS GRIFO CONSULTORIO MEDICO.
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO FÓRNOLES
MUNICIPIO/S	FÓRNOLES
LOCALIDAD/ES	FÓRNOLES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	86
PUNTOS DE MUESTREO (1)	GRIFO BAÑO BAR FÓRNOLES
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CASA NOSTRA, CALLE BRAULIO FOZ 14
Año de construcción/renovación	2010
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	WC MUJERES
PUNTOS DE MUESTREO (2)	VTR MAS DEL COLOME GRIFO WC ZONA COMÚN
Nombre y dirección de la instalación interior	MAS DEL COLOME, CRTA TE-V-3004 KM 1.7
Año de construcción/renovación	2007
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	WC ZONA COMUN
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO FÓRNOLES BAR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CASA NOSTRA, CALLE BRAULIO FOZ, 14
Año de construcción/renovación	2010
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	WC HOMBRES
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO FORNOLES GRIFO PISCINAS
Nombre y dirección de la instalación interior	PISICNAS, CALLE CAPDEVILA, 9
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC PISCINAS
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO FORNOLES GRIFO CALLE CAPDEVILA
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, CALLE CAPDEVILA, 5
Año de construcción/renovación	1986
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO COCINA

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO FÓRNOLES GRIFO BODEGA MUSOLS
Nombre y dirección de la instalación interior	CALLE CAPDEVILA, 4
Año de construcción/renovación	2017
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO BODEGA
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO FORNOLES GRIFO CALLE CAPDEVILA, AYTO FORNOLES GRIFO BODEGA MUSOLS, AYTO FORNOLES GRIFO PISCINAS, AYTO FORNOLES BAR GRIFO WC
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO FUENTESPALDA
MUNICIPIO/S	FUENTESPALDA
LOCALIDAD/ES	FUENTESPALDA
Nº REDES	2
Nº HABITANTES	293
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO FUENTESPALDA GRIFO CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO MEDICO, CALLE SAN MIGUEL, 2
Año de construcción/renovación	2010
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYO FUENTSPALDA GRIFO BAR TABERNA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR TABERNA, PLAZA DE ESPAÑA, 3
Año de construcción/renovación	2003
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO FUENTESPALDA GRIFO FONDA APARICIO
Nombre y dirección de la instalación interior	FONDA APARICIO, CALLE SAN MIGUEL, 8
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO FUENTESPALDA GRIFO TIENDA COMESTIBLES
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES ASUNCIÓN, CALLE MAYOR, 4
Año de construcción/renovación	1998
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO FUENTESPALDA GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDA, CALLE MAYOR, 13
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO FUENTESPALDA GRIFO GIENDA COMESTIBLES, AYTO FUENTESPALDA GRIFO BAR TABERNA, AYTO FUENTESPALDA GRIFO CONSULTORIO MEDICO, AYTO FURENSTESPALDA GRIFO AYUNTAMIENTO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO LA FRESNEDA
MUNICIPIO/S	LA FRESNEDA
LOCALIDAD/ES	LA FRESNEDA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	462
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO LA FRESNEDA FONDA LA GRANCHA WC COCINA
Nombre y dirección de la instalación interior	FONDA LA GRANCHA, ARRABAL, 43
Año de construcción/renovación	1998
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (2)	PANADERÍA DILLA GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERÍA DILLA, C/ LA ORDEN 17
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
PUNTOS DE MUESTREO (3)	CARNICERÍA FERRER
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERÍA FERRER, CALLE MAYOR, 25
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERÍA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	COLEGIO PÚBLICO LA FRESNEDA WC NIÑAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PÚBLICO, CALLE VIRGEN DE GRACIA, S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	HIERRO
Ubicación de PM	GRIFO WC NIÑAS
PUNTOS DE MUESTREO (5)	HOTEL EL CONVENT
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL EL CONVENT, CALLE CONVENTO 2
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	VICTORIA ANTOLÌ
Nombre y dirección de la instalación interior	VICTORIA ANTOLÌ, CALLE NORTE, 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (7)	GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE LA FRESNEDA, PLAZA MAYOR, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRFIO WC
PUNTOS DE MUESTREO (8)	BAR LA PLAZA LA FRESNEDA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA PLAZA, PLAZA MAYOR, 10
Año de construcción/renovación	1992
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO BAR LA PLAZA

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	CARNICERÍA FERRER, COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA WC NIÑAS, , HOTEL EL CONVENT, GRIFO AYUNTAMIENTO
Nº de muestras con incidencias	
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO LA PORTELLADA
MUNICIPIO/S	LA PORTELLADA
LOCALIDAD/ES	LA PORTELLADA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	236
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO LA PORTELLADA GRIFO PANADERÍA RODA
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERÍA RODA GIL, CALLE LA VUELTA 10
Año de construcción/renovación	1987
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO LA PORTELLADA GRIFO CASA FERRANDO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES CASA FERRANDO, CALLE PORTILLO, 10
Año de construcción/renovación	1982
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO LA PORTELLADA GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, CALLE LLANA S/N
Año de construcción/renovación	1982
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC NIÑAS
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO LA POTELLADA GRIFO BAR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CENTRO CULTURAL, PZA. MIGUEL CARDONA, 1,
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC BAR
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO LA PORTELLADA GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO LA PORTELLADA, PLZA. AYUNTAMIENTO, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO LA PORTELLADA GRIFO CARNICERIA
Nombre y dirección de la instalación interior	PLAZA DE LA IGLESIA, 7
Año de construcción/renovación	2004
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO LA PORTELLADA GRIFO BAR, AYTO LA PORTELLADA GRIFO AYUNTAMIENTO, AYTO LA PORTELLADA GRIFO CARNICERIA, AYTO LA PORTELLADA GRIFO COLEGIO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO LLEDÓ
MUNICIPIO/S	LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	171
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO LLEDO GRIFO BODEGAS SALVADOR
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS SALVADOR BORRULL, CALLE LA ERA, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO LLEDO GRIFO BODEGAS CRIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS CRIAL, ARRABAL DE LA FUENTE, 25
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO LLEDO GRIFO TIENDA
Nombre y dirección de la instalación interior	SUPERMERCADO LLEDÓ, CALLE VIRGEN DEL PILAR, 3
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	GRIFO
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO LLEDO GRIFO BAR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LLEDÓ, CALLE FRONTÓN, 1
Año de construcción/renovación	2015
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO LLEDO GRIFO TIENDA, AYTO LLEDO GRIFO BODEGAS SALVADOR, AYTO LLEDO GRIFO BAR, AYTO LLEDO GRIFO BODEGAS CRIAL
Nº de muestras con incidencias	Ninguna
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO MAZALEÓN
MUNICIPIO/S	MAZALEÓN
LOCALIDAD/ES	MAZALEÓN
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	487
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO MAZALEON GRIFO COOPERATIVA DEL CAMPO
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN ISIDRO, RAMÓN Y CAJAL, 33
Año de construcción/renovación	1975
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO MAZALEON BAR ARMENGOL
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR ARMENGOL, CALLE RAMÓN Y CAJAL, 8
Año de construcción/renovación	1981
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO MAZALEÓN GRIFO TIENDA ALIMENTACION
Nombre y dirección de la instalación interior	ALIMENTACIÓN MAZALEÓN, CALLE RAMÓN Y CAJAL, 1
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO MAZALEON GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO MAZALEÓN, CALLE CORTES DE ARAGÓN, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO MAZALEON CARNICERÍA NIEVES
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERÍA NIEVES, CALLE RAMÓN Y CAJAL, 6
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO MAZALEON GRIFO CALLE JOSE TORNA, 14
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, CALLE JOSE TORÁN, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (7)	AYTO MAZALEON GRIFO BAR D'ANGELO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR D'ANGELO, CALLE MONTAÑES, 26
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (8)	AYTO MAZALEON GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE MAZALEÓN, PLAZA DE ESPAÑA. 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	6
Nº de controles programados	6
Nº de instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	AYTO MAZALEON GRIFO BAR D'ANGELO, AYTO MAZALEON GRIFO COLEGIO, AYTO MAZALEON BAR AMENGOL, AYTO MAZALEON GRIFO AYUNTAMIENTO, AYTO MAZALEON GRIFO TIENDA ALIMENTACION, AYTO MAZALEON GRIFO COOPERATIVA DEL CAMPO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	MONROYO
MUNICIPIO/S	MONROYO
LOCALIDAD/ES	MONROYO
Nº REDES	2
Nº HABITANTES	312
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO MONROYO GRIFO SECADERO SOINCAR
Nombre y dirección de la instalación interior	SOINCAR, CTRA. N232 KM 90
Año de construcción/renovación	1989
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO PLANTA SÓTANO
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO MONROYO GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE MONROYO, PZA. AYUNTAMIENTO, 1
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO MONROYO GRIFO FONDA GUADALUPE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOSTAL GUADALUPE, CALLE COLLADO 30
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO MONROYO GRIFO ESTACION DE SERVICIO
Nombre y dirección de la instalación interior	ESTACIÓN DE SERVICIO, CTRA. ZARAGOZA 12
Año de construcción/renovación	1978
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO MONROYO GRIFO BAR EL MOLINO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL MOLINO, CALLE COLLADO, 26
Año de construcción/renovación	1989
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO MONROYO GRIFO HELIX TERUEL
Nombre y dirección de la instalación interior	HELIX TERUEL POLÍGONO 4 PARCELA 192
Año de construcción/renovación	2003
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	SALA DE ENVASADO
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO MONROYO GRIFO ESTACION DE SERVICIO, AYTO MONROYOGRIFO FONDA GUADALUPE, AYTO MONROYO GRIFO AYUNTAMIENTO, AYTO MONROYO GRIFO SECADERO SOINCAR
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS
MUNICIPIO/S	PEÑARROYA DE TASTAVINS
LOCALIDAD/ES	PEÑARROYA DE TASTAVINS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	450
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO BAR SOCIEDAD
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR SOCIEDAD, CALLE TERUEL, 6
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	WC BAR
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO SANTUARIO
Nombre y dirección de la instalación interior	SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE, VIRGEN DE LA FUENTE S/N
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC RESTAURANTE
PUNTOS DE MUESTREO (3)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO CARNICERÍA LUISA
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERÍA LUISA, CALLE ZARAGOZA 25
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERÍA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PÚBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS, CALLE ESCUELAS 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO PEÑARROYA DE TASTAVINS, CALLE AYUNTAMIENTO, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO PEÑARROYA DE TASTAVINS GRIFO HOTEL TASTAVINS
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL TASTAVINS, CALLE ARAGÓN, 27
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	3
Indicar cuales	AYTO PEÑARROYA DE TRATAVIS GRIFO COLEGIO, AYTO PEÑARROYA DE TRATAVIS GRIFO JAMONES PEÑARROYA, AYTO PEÑARROYA DE TRATAVIS GRIFO CARNICERIA LUISA, AYTO PEÑARROYA DE TRATAVIS GRIFO BAR SOCIEDAD
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO RÁFALES
MUNICIPIO/S	RÁFALES
LOCALIDAD/ES	RÁFALES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	146
PUNTOS DE MUESTREO (1)	BIORAFALES S.L.
Nombre y dirección de la instalación interior	BIORAFALES S.L. C ROQUETAS 17 NAVE, 4
Año de construcción/renovación	2017
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
PUNTOS DE MUESTREO (2)	COLEGIO PUBLICO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, CALLE ROQUETAS, 12
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	CONSULTORIO MEDICO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	CALLE SAN RAFAEL, 20
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (4)	COMESTIBLES LUISA AGUD GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES LUISA AGUD, CALLE PLACETA, 2
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
PUNTOS DE MUESTREO (5)	HOTEL LA ALQUERIA WC RESTAURANTE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL LA ALQUERIA, PLAZA MAYOR, 9
Año de construcción/renovación	2002
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC RESTAURANTE

PUNTOS DE MUESTREO (6)	MOLI DEL HEREU WC CHICAS
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL MOLI DEL HEREU, CALLE RABANELLA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC CHICAS
PUNTOS DE MUESTREO (7)	GAA-RAFALES-(CASA PARTICULAR)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, CALLE ROQUETAS, 33
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (8)	GAA-RAFALES-(WC)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE RÁFALES PLAZA MAYOR, 14
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC AYUNTAMIENTO

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	BIORAFALES S.L., CONSULTORIO MEDICO, COMESTIBLES LUISA AGUD, GAA-RAFALES-(WC)-GR
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO TORRE DE ARCAS
MUNICIPIO/S	TORRE DE ARCAS
LOCALIDAD/ES	TORRE DE ARCAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	82
PUNTOS DE MUESTREO (1)	CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CALLE MAYOR, S/N
Año de construcción/renovación	1986
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (2)	CENTRO SOCIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, PLAZA DE LA IGLESIA S/N
Año de construcción/renovación	1986
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	GAA-PM-TORRE DE ARCAS-(CASA PARTICULAR C/IGLESIA 5)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR C/IGLESIA, 5
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	GAA-TORRE DE ARCAS(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE TORRE DE ARCA C/ MAYOR 1
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	CONSULTORIO MEDICO, CENTRO SOCIAL, GAA-TORRE DE ARCAS-(CASA PARTICULAR)-GR, GAA-TORRE DE ARCAS-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO TORRE DEL COMPTE
MUNICIPIO/S	TORRE DEL COMPTE
LOCALIDAD/ES	TORRE DEL COMPTE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	125
PUNTOS DE MUESTREO (1)	PISCINAS MUNICIPALES GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	PISCINAS MUNICIPALES
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (2)	HOTEL LA PARADA DEL COMPTE
Nombre y dirección de la instalación interior	ANTIGUA ESTACIÓN TORRE DEL COMPTE
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (3)	PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES, LEOPOLDO MONSERRAT, 7
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE, GRIFO 2
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE, CALLE TERUEL, 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (5)	BAR EL RACO DELS TORRATS, GRIFO 1
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL RACO DELS TORRATS, LEOPOLDO MONTESERRAT, 23
Año de construcción/renovación	1997
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	BAR RACO DELS TORRATS GRIFO 1, AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL COMPTE GRIFO 2, PANADERÍA MARCIAL COMESTIBLES, PISCINAS MUNICIPALES
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO VALDELTORMO
MUNICIPIO/S	VALDELTORMO
LOCALIDAD/ES	VALDELTORMO
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	301
PUNTOS DE MUESTREO (1)	TIENDA PRODUCTOS ECOLÓGICOS, GRIFO SALA DE CONSERVAS
Nombre y dirección de la instalación interior	PRODUCTOS ECOLÓGICOS, AVENIDA DE ARAGON, 73
Año de construcción/renovación	2014
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	GRIFO SALA DE CONSERVAS
PUNTOS DE MUESTREO (2)	COMESTIBLES CARNICERÍA,
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES CARNICERÍA, AVENIDA DE ARAGÓN, 20
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERÍA
PUNTOS DE MUESTREO (3)	GRIFO HORNO DE LEÑA ALBESA,
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO ALBESA, AVENIDA DE ARAGÓN, 28
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
PUNTOS DE MUESTREO (4)	GRIFO CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CTRA. ESTACIÓN S/N
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (5)	FABRICA DE ACEITES FERNANDO ALCOBER, GRIFO 2
Nombre y dirección de la instalación interior	FABRICA ACEITE FERNANDO ALCOBER, CTRA ESTACION, 4
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA

PUNTOS DE MUESTREO (6)	BAR LA VALL VALDELTORMO, GRIFO 1
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA VALL, AVENIDA DE ARAGÓN, 60
Año de construcción/renovación	2004
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	BAR LA VALL, FABRICA DE ACEITES FERNANDO ALCOBER, HORNO DE LEÑA ALBESA, TIENDA PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Nº de muestras con incidencias	
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

ANEXO E

Contenido del informe de control de grifo o instalaciones interiores.

ZONA DE ABASTECIMIENTO	AYTO VALJUNQUERA
MUNICIPIO/S	VALJUNQUERA
LOCALIDAD/ES	VALJUNQUERA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	337
PUNTOS DE MUESTREO (1)	AYTO VALJUNQUERA GRIFO COLEGIO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA, FERRANDO 3
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC NIÑAS
PUNTOS DE MUESTREO (2)	AYTO VALJUNQUERA COOPERATIVA ACEITUNAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA CAMPO SAN MIGUEL, CONSTITUCIÓN, 7
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO COOPERATIVA
PUNTOS DE MUESTREO (3)	BAR EL PRODUCTOR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL PRODUCTOR, CALLE SAN MIGUEL 1
Año de construcción/renovación	1989
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (4)	AYTO VALJUNQUERA GRIFO BAR
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, CALLE FERRANDO
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (5)	AYTO VALJUNQUERA GRIFO COOPERATIVA ALMENDRAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS, CTRA ALCAÑIZ
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

PUNTOS DE MUESTREO (6)	AYTO VALJUNQUERA GRIFO LA TELLERIA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA TELLERIA, CRTA ALCAÑIZ. S/N
Año de construcción/renovación	2005
Materiales de la instalación	POLIETILENO
Ubicación de PM	GRIFO WC
PUNTOS DE MUESTREO (7)	AYTO VALJUNQUERA GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO VALJUNQUERA. FERRANDO, 1
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC

RESULTADOS	
Nº de controles efectuados	4
Nº de controles programados	4
Nº de instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYTO VALJUNQUERA COOPERATIVA ALMENDRAS, AYTO VALJUNQUERA GRIFO LA TELLERIA, AYTO VALJUNQUERA GRIFO COLEGIO, AYTO VALJUNQUERA GRIFO AYUNTAMIENTO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	