

***FICHAS CATALOGRÁFICAS  
DE CONSTRUCCIONES EN  
PEDRA EN SEC EN LA  
COMARCA DEL  
MATARRAÑA/MATARRANYA***

***TORRE DEL COMPTE/LA TORRE DEL COMTE***

## REFUGIO DE PASTOR

001\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-007

Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

UTM 31 E: 257844 N: 4536134

Altitud: 412

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura ganadera

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una zona de monte, en las proximidades de unas fincas con cultivos de olivos

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Planta: cuadrada, con corral adosado también cuadrado

Cubierta: falsa cúpula

Dimensiones. Caseta (interior): 2,46 m de lado. Altura interior de la bóveda: 1,90 m

Dimensiones. Corral: 2,30 m de lado

Descripción: caseta cupulada de planta cuadrada con un cercado rectangular ante ella.

Ambos elementos están realizados en mampostería de arenisca, a dos caras, con relleno de piedra menuda. En el caso del cercado, las piedras más grandes y regulares se reservan para la parte inferior y la superior, quedando la intermedia construida con mampuestos más pequeños e irregulares; la última hilada de remate está realizada en general mediante losas planas, que cubren toda la anchura del muro.

El cercado es un muro rectangular, dos de cuyos extremos apoyan en las esquinas frontales de la caseta. Tiene una altura aproximada de 1,70 m. El vano de acceso se abre en uno de los extremos de su frente, flanqueado por grandes y regulares piezas paralelepípedicas de arenisca.

La puerta de la caseta, centrada en uno de sus frentes, es un vano coronado por arco apuntado realizado mediante mampuestos relativamente planos dispuestos de canto; apea sobre jambas que alternan los mampuestos cortos y largos, que se insertan considerablemente en el tramo contiguo de pared para trabar la obra de la puerta con el resto del edificio.

Hay otros vanos en el interior para la ventilación y salida de humos: una ventanita de forma trapezoidal abierta en el muro del fondo de la caseta, frente al hueco de la puerta, y dos huecos menores de forma irregular en dos de las esquinas.

La cúpula está realizada por aproximación de hiladas, a base de losas planas ligeramente inclinadas hacia el interior. Cada una de ellas entra apenas unos pocos centímetros respecto a la anterior. Debido a ello la cúpula adquiere una gran altura y sus paramentos una pronunciada pendiente.


En el interior, en una de las esquinas, se encontraba el hogar. Queda una gran piedra paralelepédica, sobre la que se hacía fuego.

Según testimonio de los habitantes de la localidad se trataba de un refugio usado por pastores, aunque no se conserva ninguna otra estructura relacionada con la ganadería en sus proximidades. Dada su ubicación en las proximidades de un campo, pudo también ser un refugio usado por un agricultor.


Estado de conservación: la caseta se encuentra en buen estado. Sin embargo, en el cercado, el lienzo de la jamba de acceso, mal trabado con el resto de la pared, parece presentar escasa estabilidad y ciertas posibilidades de derrumbe a corto plazo.

Construcciones relacionadas: relativamente próxima (a unos 500 m lineales) hay una segunda caseta cupulada (002) de similares características. Más cerca de ella hay una caseta de planta rectangular con restos de una antigua cubierta de losas. Asimismo, hay bancales con paredes de contención de interés (012).

## Planta



## Sección. Alzado





## **REFUGIO DE PASTOR**

002\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-008

Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

UTM 31 E: 258293 N: 4536103

Altitud: 486

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura ganadera

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una ladera situada sobre un campo de olivos

Orientación: sureste

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Planta: rectangular, con uno de sus extremos de forma semicircular

Cubierta: cúpula

Dimensiones. Caseta. Anchura máxima interior: 2,64 m. Longitud interior: 3,70 m

Dimensiones. Corral. Anchura: 2,60 m. Longitud: 3 m

Descripción: construida en un terreno en pendiente, su extremo curvo está encajado en un afloramiento de arenisca, que en algún punto sustituye a la pared de obra.

Su planta es singular, ya que presenta un sector semicircular encajado en la roca que se prolonga mediante dos muros rectos que cierran por el frente opuesto con un muro también recto.

Está construida mediante mampuestos de arenisca de gran tamaño, a dos caras, con relleno de arcilla y piedra menuda; los muros de apoyo tienen un grosor considerablemente mayor que los de la bóveda. Destaca la obra de las esquinas (con piezas grandes regularizadas mediante trabajo a puntero) y el muro del frente recto, con mampuestos también de mayor tamaño.

La puerta se encontraba en uno de los extremos del frente recto. Se conserva, entre los escombros, una gran viga de madera, que parece haber sido el dintel.

En el extremo curvo se conserva el arranque de una cúpula, a base de mampuestos planos dispuestos con una ligera inclinación hacia el interior (parece haber sido bastante similar a la del refugio 001). Desconocemos si esa cúpula cubría la totalidad del espacio interior, ya que por la parte delantera ha desaparecido totalmente la cubierta.


Ante la caseta, se observa en el suelo el arranque de dos lienzos de muro, que parecen indicar que la caseta estaba precedida por un pequeño corral cercado, similar al de la caseta 001.

Como en el caso anterior, según los habitantes de la localidad se trataba de un refugio usado por pastores, aunque no se conserva ninguna otra estructura relacionada con la ganadería en sus cercanías (salvo un pequeño tramo de un camino a unos 70 m de la caseta). Dada su ubicación sobre un campo, es muy posible que fuera una estructura de apoyo para las faenas agrícolas.

Estado de conservación: se encuentra en un estado de ruina avanzada, con la cubierta totalmente derrumbada. Por la parte delantera la zona superior de los muros ha perdido también algunas hiladas de mampuestos.

Construcciones relacionadas: se encuentra muy próxima, a unos 500 m lineales, a la caseta 001, cuya tipología parece haber sido relativamente similar. Asimismo, hay bancales con paredes de contención de interés (012).

## Planta





## **CASETA**

003\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-009

Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

UTM 31 E: 257949 N: 4535962

Altitud: 492

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura agrícola

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en el margen de una finca dedicada a cereal

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Planta: rectangular

Cubierta: plana, con losa sobre forjado de vigas de madera

Descripción: caseta de planta rectangular cuya pared trasera apoya en un talud de tierra.

Está construida con mampostería de arenisca, que en esta zona se obtiene en losas generalmente muy finas. Estas se disponen planas, en muchos casos abarcando todo el grosor de la pared; las losas largas alternan con parejas de mampuestos más cortos, generalmente sin ningún tipo de relleno intermedio. Suelen estar calzadas con abundantes falcas de pequeño tamaño.

Uno de los lados cortos de la construcción está totalmente abierto, flanqueado por anchas jambas en cuyas bases se disponen piezas de gran tamaño. El vano de acceso es adintelado, cubierto por una viga de madera ligeramente retranqueada respecto al extremo del muro, de forma que la cubierta sobresalga ligeramente hacia el exterior y proteja la pieza de madera.

Por su extremo trasero el paramento va perdiendo altura paulatinamente, lo que motiva que el remate del muro presente cierta inclinación.

El forjado, de vigas de pino, se dispone transversalmente al eje de la caseta, inserto en la parte superior del muro. La cubierta ha perdido la mayor parte de las losas que la componían, aunque se conservan algunas a lo largo del perímetro de los muros y sobre el dintel.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La cubierta se encuentra hundida.



## MURO DE DELIMITACIÓN Y CASETA

004\_Torre del Compte y 005\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-010 y 1-INM-TER-027-225-010-1\_1

Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

UTM 31 E: 257959 N: 4535962 (muro)

UTM 31 E: 258085 N: 4535987 (caseta)

Altitud: 492-490

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Muros de delimitación

Tipología: Muros de caminos

Entorno: alrededor del campo de olivos hay otros campos con el mismo cultivo y pequeñas elevaciones con arbolado

Orientación (caseta): suroeste

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Planta (caseta): rectangular

Cubierta (caseta): ha sido sustituida por una cubierta de materiales modernos. Era plana, posiblemente de losa, siguiendo la tónica del entorno; se conserva alguna de las vigas del forjado

Descripción: conjunto construido relacionado con un campo de olivos, compuesto por un muro de delimitación y una caseta.

El **muro** de cierre lateral que separa el campo del camino se conserva íntegramente. Tiene 120 m de longitud.

De una altura aproximada de 1,50 m, está levantado con mampostería de arenisca, de formas muy irregulares y dimensiones variadas (en general medianas). Se trata de un muro muy grueso, cuya anchura oscila según los sectores entre 1 y 1,5 m. La parte intermedia entre las dos caras se rellena con un amontonamiento de piedra menuda. Está rematado por una capa de piedra menuda amontonada, en algunos puntos de la cual se insertan algunos mampuestos planos de mayor tamaño.

La **caseta** se encuentra sobre una pequeña elevación en la margen del campo. Es una construcción de planta rectangular, levantada con grandes mampuestos de arenisca, a dos caras. Uno de sus lados largos queda totalmente abierto, coronado en su parte superior por una gruesa viga de madera.

Se conserva ante la caseta parte de un cercado rectangular, que albergaría la caballería. El muro presenta las mismas características que la obra de la caseta. El acceso estaba situado en uno de sus laterales, que quedaba totalmente abierto.

Estado de conservación: el muro se encuentra en buen estado. La caseta, también, aunque se ha sustituido la cubierta; parte del muro del cercado situado ante la caseta se encuentra derrumbada.

Construcciones relacionadas: en el monte de Torre del Compte es usual la presencia de un cercado ante las casetas, destinado a las caballerías. Pueden verse elementos similares en las casetas 001 y 002, que se encuentran relativamente próximas a esta.



## **BANCAL DEL COIXO**

006\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-011

Ubicación: Torre del Compte

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Paredes de contención

Entorno: en ladera levemente inclinada, aterrazada en fincas relativamente anchas y de cierta longitud, que está cultivada con olivo y con algún almendro

Material: piezas de piedra arenisca de tamaños desiguales, desde pequeñas losas hasta piedras grandes (0,6 m de alto x 1 m de longitud)

Técnica: piedra seca dispuesta con orden en hiladas irregulares entre sí, en cuya superficie se alternan filas formadas por las piezas de mayor tamaño con las de dimensiones menores

Dimensiones: 3 m de altura.

Descripción: muro de contención de un bancal de cultivo con piezas bastante bien cortadas y encajadas. La pared tiene una inclinación hacia el interior de unos 15º, es decir, 5º por cada metro que asciende en altura.

Hay abierto en su frente un caño de 1 m de altura x 0.9 de anchura x 1.20 de profundidad. El interior está cerrado con losas planas en la parte superior y forrado con piedra en las paredes. Fue construido, según testimonios orales, por el propietario de la finca, apodado el Coixo.

Estado de conservación: bueno.



### **BASSA DE PEDRITO**

007\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-012

Ubicación: Torre del Compte

UTM 31 E: 259637 N: 4537710

Altitud: 483

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Aljibes

Entorno: en el margen entre dos fincas dedicadas al cultivo de cereal

Material: arenisca, con predominio de piezas de tamaño grande

Técnica: piedra seca dispuesta en hiladas relativamente regulares

Dimensiones. Diámetro: 2,80 m. Profundidad: 1,50 m.


Descripción: aljibe de sección circular excavado en tierra.

Almacena agua de lluvia procedente del drenaje de la propia linde en la que se halla ubicado. Dispone de dos canales de entrada, alineados con el trazado del drenaje: una aigüera elaborada con piedras y, situada enfrente de esta, la escalera de acceso, excavada en parte al exterior del contenedor cilíndrico del aljibe.


Según testimonios orales, fue construida en la década de 1950.

Estado de conservación: bueno.

## Planta



## Sección. Alzado





## **POZO DE HIELO**

008\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-013

Ubicación: Torre del Compte

UTM 31 E: 256996 N: 4535807

Altitud: 480

Categoría funcional: Arquitectura preindustrial

Tipología: Pozos de hielo o nieve

Entorno: está muy próximo al pueblo, en el extremo de la zona de eras y pajares. Está construido en la parte superior de un promontorio orientado hacia el norte, como suele ser habitual en las obras con esta funcionalidad, pues favorece la conservación del hielo

Material: arenisca

Técnica: mixta: piedra seca y con argamasa (en el paramento de la zona de la cúpula)

Descripción: es un pozo de planta circular, cubierto con cúpula. Está construido junto a un talud, en el que apoyaba aproximadamente la mitad de la obra construida.

Tenía un diámetro aproximado de 4 m y una profundidad imposible de precisar, ya que se encuentra muy colmatado de tierra: en estos momentos se conserva sobre el terreno aproximadamente 1,80 m del muro del pozo más la cúpula. Asimismo, se conserva solo la mitad de la obra, ya que una buena parte de su diámetro ha desaparecido, quizás debido a la construcción de la carretera contigua.


El muro del pozo está realizado con grandes sillares de cantería, de dimensiones variables, aparejados en seco; está levantado a una sola cara en la parte de apoya en el talud (que es básicamente la que se conserva) y a dos, con relleno de arcilla, en la parte que se encontraba exenta.

La cúpula está construida con mampostería de menor tamaño, en este caso asentada mediante argamasa de barro.

En la parte superior del muro del pozo puede verse una hilera de tres huecos de mediano tamaño que quizás fueran entradas de agua a través de las que se canalizaran las escorrentías del entorno; sin embargo, esta fórmula poco usual de abastecimiento se complementaría con el empozado manual de nieve, según la práctica habitual.

Sobre estos huecos, a la altura del arranque de la cúpula, puede verse otra hilera de huecos más pequeños, cuadrados, que en este caso parecen ser más bien mechinales para el apoyo de estructuras de madera durante la construcción del pozo.

Estado de conservación: en ruina parcial. Ha desaparecido aproximadamente la mitad del diámetro del pozo.



## **CASETA**

009\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-014

Ubicación: Torre del Compte

UTM 31 E: 257648 N: 4539293

Altitud: 432

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura agrícola

Tipología: Refugios

Entorno: está situada en una ladera boscosa, aunque bastante próximo a una zona con campos de olivos

Orientación: sur

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Descripción: es un sencillo refugio que se construyó aprovechando un hueco bajo un afloramiento de arenisca, cuya abertura se ha cerrado totalmente mediante una pared semicircular.

La pared es de mampuestos pequeños y muy irregulares de piedra arenisca, aparejados en seco. Está levantada a dos caras, con relleno de arcilla y guijarros.

La puerta se sitúa más o menos centrada, en el frente de la obra. Es un hueco adintelado con vigas de madera, sobre las que aún se disponen varias hiladas de obra en piedra. Flanqueando el hueco, se colocan piedras de gran tamaño y notable regularidad. El lienzo más próximo a la puerta está revocado con barro.

El interior es un espacio unitario, sin ningún tipo de construcción, cubierto por la propia roca natural.

Estado de conservación: en proceso de ruina, ha desaparecido aproximadamente la mitad de la obra, quizás debido a daños sufridos durante la construcción de la carretera.



### **PARED DE CONTENCIÓN CON ESCALERAS**

010\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-015

Ubicación: Torre del Compte – Huerta del Matarraña

UTM 31 E: 256290 N: 4535013

Altitud: 483

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación

Tipología: Escaleras

Entorno: margen izquierda del río Matarraña, junto al puente de Torre del Compte, en zona de huerta

Material: arenisca, con predominio de piezas alargadas de tamaño medio

Técnica: piedra seca

Dimensiones. Altura de la pared: 2,20 m

Descripción: pared de contención con escalera de comunicación entre dos bancales.

Se trata de una escalera bastante volada, compuesta por cinco peldaños, construida mediante la inserción en el muro de unas losas regulares, bien cortadas y de buen tamaño.

Estado de conservación: bueno.



## **BANCAL**

011\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-016

Ubicación: Torre del Compte

UTM 31 E: 256783 N: 4535367

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: situado en las proximidades del pueblo, en una zona abancalada con fajas dedicadas al cultivo de olivos

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Descripción: pared de contención de trazado curvo, de aproximadamente 2 m de altura. Está realizada con grandes bloques de arenisca aparejados en seco, que van disminuyendo de tamaño hacia la parte superior.

El factor constructivo más interesante es la disposición vertical de los mampuestos de la hilada superior, mucho más delgados que los inferiores, con la finalidad de facilitar el drenaje del agua acumulada en el campo.

Estado de conservación: bueno.

Construcciones relacionadas: hay numerosos bancales con paredes de piedra en el entorno del núcleo (véase 013).



## BANCALES

012\_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-017

Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Paredes de contención

Entorno: en la amplia vaguada de les Valletes, de leve pendiente y cultivada con olivo y almendro en fincas aterrazadas

Material: piedra arenisca, con piezas de todos los tamaños, algunas de ellas bastante grandes.

Técnica: piedra seca. Las piedras se disponen en hiladas poco uniformes (de altura variable cada una de ellas), pero se encuentran muy bien encajadas entre sí con abundantes calces o falcas, por lo que ofrecen una superficie lisa y un aspecto general firme.

Dimensiones. Altura de la pared: 1,80 m.

Descripción: su interés reside en que puede considerarse una pared de referencia por su frente ataludado, por los cerramientos laterales en esquinas con piedras dispuestas a soga y a tizón y por la terminación superior a base de piedras a tizón.

Estado de conservación: bueno.



## **BANCALES Y CAMINO**

013\_Torre del Compte y 014\_Torre del Compte1-INM-TER-027-225-018 y 1-INM-TER-027-225-020

Ubicación: Torre del Compte

UTM 31 E: 256783 N: 4535367

Categoría funcional: Arquitectura agrícola / Infraestructuras de comunicación

Tipología: Bancales / Rampas y escaleras / Caminos

Entorno: se trata de un conjunto de pequeñas terrazas agrícolas ubicadas en una ladera extremadamente pendiente, inmediatamente al oeste del pueblo, que concluye en una zona más llana a lo largo de la orilla del río Matarraña donde se ubican las huertas de Torre del Compte

Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Descripción: la ladera se estructura en estrechas terrazas cuyos frentes son reforzados mediante elevadas paredes de mampostería de arenisca aparejadas en seco. Es un conjunto de cierto interés porque en esas paredes pueden encontrarse distintos tipos de aparejo, sectores reparados o reconstruidos, etc., así como estructuras auxiliares de comunicación (rampas y escaleras). Asimismo, hay un camino con algunos tramos de interés que discurre a los pies de la ladera, entre esta y la huerta. A continuación se detallan los distintos elementos destacables localizados en el conjunto.

En cuanto a las **paredes de los banales**, son en general, como se ha indicado, de elevada altura, dada la acentuada pendiente de la ladera. Suelen utilizar como basamento la propia roca arenisca natural del terreno, que sirve también como material de construcción a base de mampuestos de tamaños heterogéneos que en muchas ocasiones están insertados en la tierra del talud a tizón, de modo que aumentan el grosor y la solidez de las paredes. Los bloques más grandes suelen disponerse en la mitad inferior de la pared.

Entre ellas encontramos algunas paredes realizadas mediante mampuestos más finos dispuestos verticalmente, con el fin de facilitar el drenaje en puntos donde presumiblemente podía producirse una mayor acumulación de agua. Asimismo, hay paredes que presentan tramos ligeramente salientes respecto al trazado general, debido a que se trata de lienzos reconstruidos.

Se han localizado restos de una **escalera** en una de estas paredes, de unos 2 m de altura. Se trataba de una escalera volada, a base de mampuestos estrechos y delgados hincados en la pared, a cierta distancia unos de otros. Se conservan solo los peldaños superiores.

Mayor interés presenta una **rampa** de acceso a una de las terrazas. Realizada en tierra compactada al pie de una de las paredes rocosas naturales, su frente exterior está reforzado por obra de mampostería en seco de muy buena factura. Los mampuestos, en general bastante delgados y regulares, se disponen de forma vertical. El número de hiladas de mampuestos va aumentando conforme la rampa gana altura, pasando de una única hilada en su arranque a cuatro en su parte superior.

Por último debe reseñarse la presencia de un **camino** que discurre a los pies de la ladera abancalada, entre esta y las parcelas de huerta. El camino original ha sido muy modificado en su mayor parte, por su ampliación para el tránsito de automóviles, pero se conserva un tramo

del trazado antiguo. Este es considerablemente más estrecho que el resto. Parte de este tramo presenta un empedrado realizado mediante grandes cantos de río y otra parte discurre sobre la roca natural del terreno; ambas zonas muestran profundos surcos producidos por las rodadas de los carros que transitaban el camino.

Sobre una roca lateral del camino puede verse un grabado inciso de grandes dimensiones: representa un figura humana de trazado muy esquemático: un círculo para la cabeza, un triángulo para el tronco y parejas de líneas para el sexo y las piernas.

Estado de conservación: es muy variado. En general las paredes de los bancales se encuentran en buen estado, aunque alguna de ellas muestra inicios de derrumbe en sus extremos. La escalera se conserva solo parcialmente, ya que ha perdido los peldaños de los dos tercios inferiores.

Construcciones relacionadas: al oeste del pueblo, en la ladera que mira al Matarraña, en todo el entorno de Torre del Compte, hay paredes de contención de interés. Junto al camino descrito hay un molino aceitero de elevado interés, construido en 1739.

